

# BAN救助事例レポート

平成27年度、BANでは380件の救助を行いました。ひとつひとつの事例に、多くのドラマが隠されています。ここではそのごく一部について、事故原因、所要時間、救助の経緯などを要約してご紹介します。  
※救助費用は会員は無料、非会員は実費となります。

**No.① 観音埼東方沖** 35-15.226N  
139-44.930E

[事故種類名] 機関故障 [船種] MB  
[所要時間] 71分

.....

[処置概要] ■16:24 会員艇MB~ROCへ、上記位置付近で機関故障(白煙が出た)のため航行不能となり、救助を要請してきた。■16:57 該船所属マリナーで待機中のRSに救助出動依頼、同了承。■17:01 該船に救助船手配済みを連絡。■17:01 RS所有救助船が該船所属マリナーから出動。■17:35 救助船が該船と会合、曳航準備。■17:37 曳航開始、該船所属マリナーへ向う。■18:50 該船所属マリナー着、救助完了。(救助料:144,180円)

**No.② 初島東方沖** 35-02.633N  
139-13.776E

[事故種類名] 機関故障 [船種] CY  
[所要時間] 92分

.....


[処置概要] ■15:00 該船所属マリナーRS~ROCへ、同マリナー所属会員艇CYが上記位置付近で機関故障(再起動せず)のため航行困難となり、救助を要請してきた旨と救助船の出動準備が整っている旨の通報あり。同マリナーに救助出動依頼、同了承。■15:05 該船に状況確認及び救助船手配済みを連絡。■15:22 救助船が所属マリナーから出動。■16:32 救助船が該船と会合、曳航準備。■16:35 曳航開始、該船所属マリナーへ向う。■18:20 該船所属マリナー着、救助完了。(救助料:98,820円)

**No.④ 知多市新舞子西方沖** 34-57.388N  
136-49.551E

[事故種類名] 推進器障害 [船種] MB [所要時間] 50分

.....

[処置概要] ■18:15 会員艇MB~ROCへ、上記位置付近で推進器を浅瀬に底触させ損傷し航行不能となり、救助を要請してきた。■18:25 RSに救助出動依頼、同了承。■18:26 該船に救助船手配済みを連絡。■19:00 RS所有救助船がSポートパークから出動。■19:05 救助船が該船と会合、曳航準備。■19:15 曳航開始、該船所属定係港へ向かう。■21:30 該船所属定係港着、救助完了。■22:13 救助船Sポートパーク帰着。(救助料:136,080円)



**No.③ 立馬埼東北東沖** 34-40.084N  
137-05.460E

[事故種類名] 機関故障 [船種] MB  
[所要時間] 116分

.....

[処置概要] ■00:19 会員艇MB~ROCへ、上記位置付近で機関故障(オーバーヒート)のため航行不能となり、救助を要請してきた。■00:25 RSに救助出動依頼、同了承。■00:30 該船に救助船手配済みを連絡。■01:05 RS所有救助船が半田港から出動。■02:15 救助船が該船と会合、曳航準備。■02:20 曳航開始、半田港へ向う。■03:55 半田港着、救助完了。(救助料:221,940円)

MB……モーターボート  
CY……クルーザーヨット  
ROC……レスキューオペレーションセンター  
RS……レスキューステーション



## No. 5 和泉尾崎港西南西沖 34-21.891N 135-13.048E

[事故種類名] 機関故障 [船種] MB  
[所要時間] 41分

[処置概要] ■12:02 会員艇MB~ROCへ、上記位置付近で機関故障(再起動せず)のため航行不能となり、救助を要請してきた。■12:12 該船所属マリナーRSに救助出動依頼、同了承。■12:13 該船に救助船手配済みを連絡。■12:20 救助船が所属マリナーから出動。■12:43 救助船が該船と会合、曳航準備。■12:45 曳航開始、該船所属マリナーへ向う。■14:00 該船所属マリナー着、救助完了。(救助料:58,320円)

## No. 6 若狭湾冠島東方沖 35-40.975N 135-26.891E

[事故種類名] 推進器障害 [船種] MB  
[所要時間] 100分

[処置概要] ■14:35 会員艇MB~ROCへ、上記位置付近で自船のアンカーロープを推進器に絡め航行不能となり、救助を要請してきた。■14:50 RSに救助出動依頼、同了承。■14:55 該船に救助船手配済みを連絡。■15:12 救助船がO漁港から出動。■16:15 救助船が該船と会合、曳航準備。■16:20 曳航開始、該船所属マリナーへ向う。■18:35 該船所属マリナー着、救助完了。■19:10 救助船O漁港帰着。(救助料:254,340円)

## No. 7 笠岡市沖差出島東方沖 34-26.336N 133-30.601E

[事故種類名] 機関故障 [船種] MB  
[所要時間] 20分

[処置概要] ■14:20 会員艇MB~ROCへ、上記位置付近で機関故障(オーバーヒート)のため航行不能となり、救助を要請してきた。■14:23 該船所属マリナーRSに救助出動依頼、同了承。■14:27 該船に救助船手配済みを連絡。■14:30 救助船が所属マリナーから出動。■14:40 救助船が該船と会合、曳航準備。■14:50 曳航開始、該船所属マリナーへ向う。■15:25 該船所属マリナー着、救助完了。(救助料:28,080円)

## No. 8 伊予神浦港南東方沖 33-56.720N 132-36.910E

[事故種類名] 機関故障 [船種] MB  
[所要時間] 90分

[処置概要] ■12:40 会員艇MB~ROCへ、上記位置付近で機関故障(ギア不良)のため航行不能となり、救助を要請してきた。■13:00 RSに救助出動依頼、同了承。■13:02 該船に救助船手配済みを連絡。■13:30 救助船が松山市M港から出動。■14:10 救助船が該船と会合、曳航準備。■14:15 曳航開始、松山市M港へ向う。■15:48 松山市M港着、救助完了。(救助料:73,440円)

## No. 9 光市沖大水無瀬島南西沖

33-55.258N  
131-54.317E

[事故種類名] 機関故障 [船種] MB [所要時間] 74分

[処置概要] ■07:16 会員艇MB~ROCへ、上記位置付近で機関故障(オーバーヒート)のため航行不能となり、救助を要請してきた。■07:28 RSに救助出動依頼、同了承。■07:30 該船に救助船手配済みを連絡。■08:00 救助船が山口県H港から出動。■08:30 救助船が該船と会合、曳航準備。■08:35 曳航開始、山口県S港へ向う。0945 山口県S港着、救助完了。■10:40 救助船山口県H港帰着。(救助料:85,320円)